

Distrito	Fecha de notificación	Ancho en metros	Largo en metros	Cumple con lo especificado	Observaciones	Evidencia Fotográfica	Medio de notificación
01	01/09/2024	4.3	4.1	SI	Dicho espacio se encuentra en la planta alta del inmueble	No	Oficio 070/2023
02	08/01/2024	4	3.15	SI	El espacio físico se encuentra en el primer nivel del inmueble	No	Correo electrónico
03	06/01/2024	3.35	2.6	SI	Sin observaciones	Remite 1 foto	Oficio 01
04	08/01/2024	3.89	4.48	SI	El espacio presenta salinidad en las paredes y techo (igual en otras áreas) y que el lugar seleccionado para el CAT no tiene puerta, hay otras habitaciones, pero son más pequeñas.	Si	Tarjeta Informativa
05	08/01/2024	3.5	5	SI	El espacio asignado fue la cocina, en la cual se encuentra una barra que delimita un espacio al final.	Si	Tarjeta Informativa
06	10/01/2024	4	3.5	SI	El espacio tiene dos lados con ventanal	Si	Tarjeta Informativa
07	01/09/2024	2	3	NO	El espacio se encuentra en el primer nivel y tiene fácil acceso	Si	Oficio 001/2024
08	08/01/2024	Ancho A: 2.70 Ancho B: 6.00	Largo A: 6.70 Largo B: 5.60	SI	Sin observaciones	No	Correo electrónico
09	06/01/2024	Ancho A: 3 Ancho B: 2.80	Largo A: 4.5 Largo B: 3.5	NO	El espacio asignado es la cocina y el espacio se encuentra rodeado por la barra, por lo que queda poco espacio para colocar 3 equipos de computo.	Si	Oficio 001
10	01/09/2024	2.5	5	SI	El espacio tiene forma rectangular, y en L tiene por un lado material de concreto y por otro lado una ventana de vidrio y herrería	Si	Oficio 04/2024
11	01/09/2024	2.5	4.5	SI	Las paredes presentan humedad y se cuenta con un ventanal en la entrada principal.	Si	Correo electrónico
12					Aun no entregan el Inmueble		
13	08/01/2024	4.3	8.34	SI	Sin observaciones	No	Oficio 061/2024
14	01/09/2024	4.5	7	SI	El espacio tiene forma rectangular y cuenta con un baño al interior	Si	Oficio 06/2024
15	08/01/2024	Ancho A: 4.50 Ancho B: 5.7	Largo A: 5.73 Largo B: 4.12	SI	La habitación cuenta con sanitario dentro de la misma sin puerta y la ventana no cuenta con protección, aunado a que el techado es del material conocido como fibrocemento y el piso es tipo rustico.	Si	Oficio 001/2024
16	08/01/2024	Ancho A: 3.90 Ancho B: 4.15	Largo A: 5.50 Largo B: 6.03	SI	Se ocupara el mismo espacio que se asigno el proceso pasado. Se adjunto croquis del lugar.	No	Oficio 006/2024
17	08/01/2024	2.83	4.32	SI	Espacio cercano a la puerta de acceso a las instalaciones del inmueble.	No	Oficio 069/2023
18	08/01/2024	3.44	3.67	SI	Sin observaciones	No	Oficio 066/2024
19	05/01/2024	6	3.6	SI	Sin observaciones	Si	Tarjeta Informativa
20	08/01/2024	Ancho : 3.06	Largo A: 2.74 Largo B: 2.48	SI	Incluye croquis de espacio asignado en el oficio.	No	Oficio 04/2024
21	08/01/2024	Lado A: 4.27 Lado B: 3.96	Largo A: 8.26 Largo B: 7.03	SI	Solo remitió croquis del espacio asignado	No	Correo electrónico
22	01/09/2024	3.13	Largo A: 3.94 Largo B: 2.67	SI	Sin observaciones	Si	Oficio 02/2024
23	10/10/2024	2.1	4.1	SI	Refiere que en cuanto a los contactos del inmueble no se encuentran aterrizados por lo que recomendó el uso de regulador para la instalación de equipos de computo	No	Oficio 001/2024
24	08/01/2024	5	3.9	SI	Informo que la instalación eléctrica ya fue realizada en el espacio asignado, así como el modem de Telmex.	No	Oficio 086
25	01/09/2024	3.55	3.65	SI	Sin observaciones	Si	Tarjeta Informativa
26	08/01/2024	Ancho A: 3.32 Ancho B: 3.27	Largo A: 3.53 Largo B: 3.47	SI	La puerta y ventana que se encuentran en el espacio, colindan con un patio trasero que no es parte del arrendamiento.	Si	Oficio 01/2024
27	08/01/2024	5.76	4.25	SI	Adjunta pequeño croquis con las medidas del espacio asignado	No	Oficio 0001/2024
28	10/01/2024	2.4	8	NO	El espacio asignado es largo pero algo angosto, se encuentra e un espacio a un lado de las escaleras.	Si	Oficio 012/2024

Medidas Mínimas	
Ancho	Largo
2.6	3